

## ユニットバス洗場の床表面にヒビ割れ・剥がれがありませんか？

長年使用していると床表面がヒビ割れたり、剥がれてくる事があります。そのまま放っておくと床の底板に汚水がしみ込み、異臭の原因になります。また、底板が腐ってしまうとユニットバス全体(浴槽、床)の交換になってしまいます。その前に、ぜひ床シート張りをオススメ致します。

◎お風呂のサイズや地域により金額は異なってきますが、103,000円(税抜き)よりご案内させていただきます。

・価格：103,000円(税抜き)～

※お風呂のサイズ、地域により異なります。

・金額内訳：商品代、作業工賃の他に廃材処分、下見1回、出張費などが含まれております。

・作業時間：下地調整・床シート張り 5～6時間程度(目安)

※施工後、乾かす為に一晩、お風呂のご使用はお控え下さい。

施工前



施工中(下地調整)



施工中(下地調整)



施工後

